



## OVK

Upphandlad besiktningsentreprenör erhåller objektslista på berörda fastigheter. Objektslistan innehåller fastställda besiktningsdatum och gällande intervall för besiktning. Besiktning utförs enligt gällande standard SS-EN 16211. Luftflöden får avvika + - 20 % i enlighet med denna standard.

Efter utförd besiktning skickas protokoll till fastighetsägare och byggnadsnämnd. Vid händelse av avvikelser i protokoll beställer fastighetsägare åtgärd av upphandlad ventilationsentreprenör. När åtgärd är klar skickas en beställning till besiktningsentreprenör som gör en ombesiktning av objektet. Efter ombesiktning skickas återigen protokoll till fastighetsägare och byggnadsnämnd.

Efter godkännande av genomförd OVK sätter ansvarig fastighetsvaktmästare OVK-intyg i huvudentré på berörd fastighet.